

Tilstandsregistrering 2016

Vidaregående skoler i Møre og Romsdal fylkeskommune

Dato: 14. November 2016.

Skole	Bygg kategori	Bygningstype NS3457	Bygg	Bygge år	Areal m2	Antall TG0	Antall TG1	Antall TG2	Antall TG3	Nivå på bygg	Grunn, fundamenter og bæresystem	Vinduer, ytterdører	Utvendig kledning og overflate	Yttertak, takrenner, nedløp	overflater (gulv, vegg, himling)	Fast inventar	Sanitær	Varme	Kjøling	Brannsløkking	Luftbehandling / ventilasjon	Elkraft: generelle anlegg / fordeling	Elkraft: lys, elvarme, driftsteknikk	generelle anlegg, svakstrømsanlegg	Heiser	Avfall	Utendørs VAR og tekniske anlegg	Drenasje, terreng- behandling
Atlanten vgs	B	61	Byggetrinn 1	1967	3900	2	4	6	3	1,7	1	3	2	3	2	2	1	2		1	3			1	0	0	2	2
Atlanten vgs	B	61	Byggetrinn 2	1979	1324	1	4	2	8	2,1	1	3	3	3	3	3	3	3		1	3			1	0	1	2	2
Atlanten vgs	B	61	Byggetrinn 5	2010	1140	1	13	1		1,0	1	1	1	1	1	1	1	1		1	2			1	0	1	1	1
Atlanten vgs	B	43	Miljøstasjon	2010	50		10			1,0	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	1
Atlanten vgs	B	61	Musikkbinge 2 st stålcont.	2011	30		12			1,0	1	1	1	1	1	1		1		1	1			1		1		1
Borgund vgs	B	61	Teori/Adm Bygg 01	1972	1729	14		2		0,3	0	0	0	0	0	0	2		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Borgund vgs	C	65	Gymnastikkbygg	1981	820	4	5	6	1	1,3	0	2	1	2	2	2	2	2		1	3	1	1	0	0	1	0	0
Borgund vgs	B	61	Paviljongbygg 2	2004	1400	12	3	1		0,3	0	0	0	1	1	0	0	2		0	0	0	1	0	0	0	0	0
Borgund vgs	B	61	Byggetrinn 1	2006	5900	8	2	5		0,8		2	0	0	2	0	0	2		0	2	0	1	1	0	0	2	
Borgund vgs	C	61	Paviljongbygg 3 (ATO)	2005	600	6	4	6		1,0	0	1	1	2	1	0	1	2		0	2	2	2	2	0	0	0	0
Borgund vgs	B	61	Byggetrinn 2	2008	4800	8	7	1		0,6	0	1	1	2	1	1	1	1		0	1	0	0	0	0	0	0	0
Borgund vgs	C	61	Paviljongbygg Nørve 2	2008	750	4	4	7	1	1,3	2	2	2	3	2	1	1	2		0	1	1	2	2	0	0	0	0
Borgund vgs	B	43	Garasje/miljøstasjon	2008	250	13	1			0,1	0	1	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borgund vgs	B	61	Mellombygget btr 3	2009	3150	12	2	2	1	0,5	0	0	0	1	0	0	2	0		3	1	0	0	0	0	0	2	0
Borgund vgs	B	65	Idrettshall	2009	2400	14	2			0,1	0	1	0	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borgund vgs	B	61	Matfag, btr 4	2012	2530	16				0,0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borgund vgs	B	61	ModulbyggTPO, permanent	2015	370	17				0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borgund vgs	B	43	Garageanlegg	2015	250	13				0,0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0
Fagerlia vgs	A	61	Fagerlia blokk A	1973	6254			15	3	2,2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2
Fagerlia vgs	C	61	Paviljong	2004	180		9	2	2	1,5	1	2	1	3	3	1	1			1	1	1	2			1	1	
Fagerlia vgs	A	61	Fagerlia blokk B	1979	3999		5	6	6	2,1	1	1	1	1	3	2	2	3	3		3	2	3	3	1	2	2	2
Fagerlia vgs	A	61	Fagerlia blokk C	2006	1000		14	2		1,1	1	1	1	1	1	1	1		2	1	1	1	1	2		1	1	
Fagerlia vgs	B	61	ModulbyggTPO, permanent	2015	370	10	2	1		0,3	1	0	0	1	0	0	0			0	0	0	0	2		0	0	
Fræna vgs	A	61	Teoribygget	1983	5106		2	11	5	2,2	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	1	1	2	2	2
Fræna vgs	C	21	Verkstedbygg	1989	920			12	5	2,3	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2
Fræna vgs	B	23	Lagerbyg.uisolert tre	2011	80	12	1	1		0,2	0	0	1	0	0		0		0	0	0	0	0	0	2	0	0	
Gjermundnes vgs	B	61	Underv/Adm/Verkst.	1965	4003		2	7	4	2,2	2	2	2	2	1	2	3			1	3	2	2			3	3	
Gjermundnes vgs	B	61	C-Bygget (1939)	1939	1098	1	6	6	1	1,5	1	2	2	1	2	1	1	3		2	2	2	1			1	0	
Gjermundnes vgs	B	64	Gamlebygget (Museet) 1898	1898	1410	1	6	3	2	1,5	2	2	1	1	2	3	3				1	1	1			1	0	
Gjermundnes vgs	A	52	Blokk B Internat	1971	1386	1	1	7	5	2,1	2	2	2	2	2	3	3	3		3	2	2	3			1	0	
Gjermundnes vgs	A	52	Blokk A Internat	1971	1386	1	1	7	5	2,1	2	2	2	2	2	3	3	3		3	2	2	3			1	0	
Gjermundnes vgs	A	24	Veksthuset	1972	1130			10	4	2,3	2	2	2	2	2	2	2	3	3		2	2	2			3	3	
Gjermundnes vgs	A	24	Driftsbygning 1972	1972	880		1	9	3	2,2	2	2	3	2	2	2	2	3		2	2	2	1			3	2	
Gjermundnes vgs	C	24	Verksted, rugeri	1962	410				13	3,0	3	3	3	3	3	3	3			3	3	3				3	3	
Gjermundnes vgs	B	24	Gamlefjøsset(1908) Museum	1908	2539		2	8		1,8	2	2	2	1		2			2		2	2				2	1	
Gjermundnes vgs	C	24	Øvre hønsehush	1968	360				11	3,0	3	3	3	3	3		3			3	3	3				3	3	
Gjermundnes vgs	C	24	Nedre hønsehush	1950	450			2	7	2,8	3	3	3	2	2					3	3	3				3	3	
Gjermundnes vgs	B	24	Sagbruk	1968	100			6	3	2,3	3	3	2	3	2					2	2					2	2	
Gjermundnes vgs	B	24	Frørenseriet Museum	1950	407			4	1	2,2	2	3	2	2													2	
Gjermundnes vgs	C	11	Rektorbustad	1957	327			3	9	2,8	2	2	3	3	3	3	3				3	3	2			3	3	
Gjermundnes vgs	C	11	Bustad "Hagehuset"	1944	200			4	8	2,7	2	3	2	2	3	2	3			3	3	3				3	3	
Gjermundnes vgs	C	11	Røkterbustad Kårhuset	1948	226			1	11	2,9	2	3	3	3	3	3	3				3	3	3			3	3	
Gjermundnes vgs	C	11	Lærerbustad	1838	200			4	8	2,7	2	3	2	2	3	3	3				3	3	2			3	3	
Gjermundnes vgs	B	24	Staurhus	1920	12			3		2,0	2	2	2															
Gjermundnes vgs	C	18	Garasje v/rektorbolig	2008	35			3	1	1,6	1	3	1	1														2
Gjermundnes vgs	C	18	Garasje/uthus røkter	1934	30			2	3	2,6	2	2	3	3														3

Tilstandsregistrering 2016

Vidaregående skoler i Møre og Romsdal fylkeskommune

Dato: 14. November 2016.

Skole	Bygg kategori	Bygningstype NS3457	Bygg	Bygge år	Areal m2	Antall TG0	Antall TG1	Antall TG2	Antall TG3	Nivå på bygg	Grunn, fundament og bæresystem	Vinduer, ytterdører	Utvendig kledding og overflate	Yttertak, takrenner, nedløp	Overflater (gulv, vegg, himling)	Fast inventar	Sanitær	Varme	Kjøling	Brannsikring	Luftbehandling / ventilasjon	Elkraft: generelle anlegg / fordeling	Elkraft: lys, elvarme, driftsteknikk	generelle anlegg, svakstrømsanlegg	Heiser	Avfall	Utendørs VAR og elektriske anlegg	Drenasje, terrengbetønding
Gjermundnes vgs	C	18	Garasje v/hagehuset	1918	30			1	4	2,8	2	3	3	3													3	
Gjermundnes vgs	C	18	Garasje og uthus (V/NR 18)	1938	20			1	4	2,8	2	3	3	3													3	
Gjermundnes vgs	B	24	Traktorgarasje og sauefjøs	1981	300		3	5	1	1,8	1	2	2	1	1							2	2			3	2	
Gjermundnes vgs	B	22	Dieselpumpehus	1945	7		3	5		1,6	1	2	2	2								1	1			2	2	
Gjermundnes vgs	B	23	Komposthus	1920	50		3	2		1,4	2	1	2	1													1	
Gjermundnes vgs	B	24	Naust I (lite) Gj.nesbukta	1930	15				5	3,0	3	3	3	3													3	
Gjermundnes vgs	B	24	Naust II (stort) - Gj.nesbukta	1898	55			5	1	2,2	2	2	2	2	2													
Gjermundnes vgs	B	24	Naust III - Saltkjelvika	1900	18		4			1,0	1	1	1	1														
Gjermundnes vgs		17	Seterbu Ørskogfjellet	1900	93			4	2	2,3	2	2	2	3	2	3												
Gjermundnes vgs		24	Fjøsset Ørskogfjellet	1900	20				6	3,0	3	3	3	3	3												3	
Gjermundnes vgs	B	23	Nytt lagerbygg 1998	1998	29		1	4		1,8	1	2	2	2													2	
Gjermundnes vgs	B	23	Lagerhus v/Saga	2000	58		2	3		1,6	1	2	2	2													1	
Gjermundnes vgs	C	24	Plasthall	1990	147		1	1	5	2,6	1	3	3	3	3											3	2	
Gjermundnes vgs	B	24	Naust v/Gj.nesbukta	1970	25			1	4	2,8	2	3	3	3													3	
Gjermundnes vgs	B	61	Ridehall	2012	1231	13				0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Haram vgs	B	B	Hovedbygget	1981	3005	18				0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Haram vgs	B	B	Verkstedsfløy	1982	582		3	9	4	2,1	1	3	2	1	3	1	2	2		2	3	3	2	2	2	2	2	
Haram vgs	B	B	Tilbygg 1 (nord)	1995	881		6	8	2	1,8	2	3	2	3	1	1	2	2		1	2	1	1	2	2	2	1	
Haram vgs	B	B	Tilbygg 2 (sydvest)	1995	367		8	5	3	1,7	1	3	3	1	2	2	2	2		1	3	1	2	1	1	1	1	
Haram vgs	B	B	Tilbygg 3	2015	781	16				0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Herøy vgs	B	B	Gamlebygget	1952	1135	1	7	5	1	1,4	1	2	1	0	3	1	2	1		1	2	2	2				1	
Herøy vgs	B	B	Mellombygget	1969	420		13	2		1,1	1	1	1	1	1	1	1	2		1	2	1	1	1			1	
Herøy vgs	B	B	Administrasjonen	1969	998		8	6	1	1,5	1	1	1	1	1	1	2	3		2	2	2	2	2			1	
Herøy vgs	B	B	Verkstedsbygget	1969	1159		14	1		1,1	1	1	1	2	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	
Herøy vgs	B	B	Leskur/arbeidsrom	1990	260		15			1,0	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	
Herøy vgs	B	B	Paviljong I	1984	637		4	9		1,7	2	2	1	2	2	2	2	1		1	2	2	2	2			1	
Herøy vgs	B	B	Paviljong II	1993	700		7	6		1,5	2	2	2	2	2	1	1	1		2	1	1		1			1	
Herøy vgs	B	B	Olavshallen	1995	191			12	2	2,1	3	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2			3	
Herøy vgs	B	B	Gass/jernlager	1985	35		2	7		1,8	1	2	2	2	2	2	2										1	
Herøy vgs	B	B	Modulbygg 05	2005	575		14		1	1,1	3	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	
Herøy vgs	B	B	Tilbygg, heis, div. areal	2007	76		12	1		1,1	1	1	1	1	1	1	1	2		1	1	1	1	1	1		1	
Herøy vgs	B	B	Plasthall	2007	200		6	3	1	1,5	1	2	2	1	3	1						1	2				1	
Herøy vgs	B	B	Garasje/miljøstasjon/garderobe	2009	156		13			1,0	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	
Kristiansund vgs	B	B	B01, Maskinbygget	1964	2322			4	1	2,2	1	1	2	0	2	2	3	1		1	1	1	1	1			2	
Kristiansund vgs	B	B	B02, Laboratoriebygget	1985	7847	1	10	5	1	1,4	1	2	1	3	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	0		2	
Kristiansund vgs	B	B	B03, Navigasjonsskolen	1963	3178	12	4			0,3	1	0	1	1	0	0	0			0	0	0	0	0	1		0	
Kristiansund vgs	B	B	B04, AMO- Senteret	1981	1500	15				0,0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	
Kristiansund vgs	B	B	B06, Nye Fosna	1980	935	5	9	2		0,8	1	1	1	2	1	1	0	0		0	1	1	0	0	2		1	
Kristiansund vgs	B	B	B07, Høyblokka	1956	2400	11	6			0,4	1	0	1	1	0	0	0	1		0	0	0	0	0	1	0	0	
Kristiansund vgs	C	C	B09, HK- Bygget	1972	2664		5	6	4	1,9	2	2	2	3	3	2	3	2		1	3	2	1	1			1	
Kristiansund vgs	B	B	B10, Sjøføreropplæring	1984	1056	15				0,0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	
Kristiansund vgs	C	C	B14, Paviljong bygget	1986							Bygg planlagt revet																	
Kristiansund vgs	B	B	Bygg 08 Btr. 1	2014	2293	17				0,0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Molde vgs	B	B	Gamlegymnasen (A-bygg)	1925	1104		1	9	2	2,1	2			1	2	2	3	3			2	2	2	2			2	
Molde vgs	B	B	Admin-fløyen 1955(c-bygg)	1955	1411		1	8	6	2,3	3	3	3	3	2	2	3	3		2	2	2	2	2	1		2	
Molde vgs	B	B	Sydfly (D-bygg)	1955	1837		4	8	3	1,9	3	3	3	3	1	2	2	2	1		1	2	2	2				

Tilstandsregistrering 2016

Vidaregående skoler i Møre og Romsdal fylkeskommune

Dato: 14. November 2016.

Skole	Bygg kategori	Bygningstype NS3457	Bygg	Bygge år	Areal m2	Antall TG0	Antall TG1	Antall TG2	Antall TG3	Nivå på bygg	Grunn, fundamenter og bæresystem	Vinduer, ytterdører	Utvendig kledding og overflate	Yttertak, takrenner, nedløp	Overflater (gulv, vegg, himling)	Fast inventar	Sanitær	Varme	Kjøling	Brannsløkking	Luftbehandling / ventilasjon	Elektrifisering generelle anlegg / fordeling	Elektrifisering lys, elvarme, driftsteknikk	Generelle anlegg, svakstrømanlegg	Heiser	Avfall	Utendørs VAR og elektriske anlegg	Drenasje, terreng- behandling
Molde vgs	C	C	Gymfløy (E-bygg)	1978	530		1	8	6	2,3	3	2	3	3	3	2	3	3		1	1	2	2	2			2	2
Molde vgs	B	B	Blokk F og G	2006	3820		17	1		1,1	1	1	2	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1
Molde vgs	B	B	Blokk H	2015	3016	18				0,0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Romsdal vgs avd. Nesjeste	C	C	Undervisningsbygget	1956	1875		2	12	2	2,0	1	2	2	2	2	2	2	2		2	3	2	2	2		1	3	2
Romsdal vgs avd. Nesjeste	C	C	Tilbygg 1999	1999	1080		17			1,0	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Romsdal vgs avd. Nesjeste	C	C	Seterbu med fjøs	1900	20		1	1	3	2,4	1	3	3	3														2
Romsdal vgs avd. Nesjeste	C	C	Naust	1900	40			2	3	2,6	2	3	3	3														2
Rauma vgs	B	B	Rauma vgs btr 1 (verksted)	1967	534		4	4	7	2,2	1	3	2	3	2	3	3	3		3	3	2	2	1		1		1
Rauma vgs	B	B	Rauma vgs btr 2 (bygg A)	1971	502	5	10	1		0,8	1	0	1	0	1	1	2	1		1	1	1	0	1		0	0	1
Rauma vgs	B	B	Rauma vgs btr 3 (bygg B og C)	1975	3511	16	1			0,1	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rauma vgs	B	B	Rauma vgs btr 4 (vareinntak kjøkken)	2000	100	7	6	1		0,6	0	0	0	1	1	1	1			0		0	1	0		0	1	2
Rauma vgs	B	B	Folkebiblioteket (underetg. bygg B)	1975	425	14	3	1		0,3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Romsdal vgs	C	C	A-Bygget, Teori/adm	1962							Bygg planlagt revet																	
Romsdal vgs	C	C	B-Bygget, Bygg/Anlegg/Maskin	1965							Deler av bygg er planlagt revet																	
Romsdal vgs	C	C	Paviljong 1, kontor Bergmo	2000	100		15			1,0	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Romsdal vgs	C	C	Paviljong 2, Bergmo leid	2015							Bygg er leid.																	
Romsdal vgs	C	C	Paviljong 3, (ved prix)(Leid)	2015							Bygg er leid.																	
Romsdal vgs	B	B	E Nyblokka/elekt	1989	2120		4	10	3	1,9	1	2	2	3	1	1	2	2		2	3	2	2	2	3	1	2	2
Romsdal vgs	B	B	G Granlia	1970	2488		13	2	2	1,4	1	1	2	1	1	1	1	2		1	3	1	1	1	3	1	1	1
Romsdal vgs	C	C	AMO- Senteret, avd. byggfag, Bergmo	1969	925		3	12		1,8	2	2	2	2	2	2	2			1	2	2	2	2		1	2	1
Romsdal vgs	B	B	Kviltorp - 2 naust	1950	40		2	3		1,6	1	2	2	2														1
Romsdal vgs	B	B	AMO- Garasje/lager	1972	55		18			1,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Romsdal vgs	B	B	Romsdal vgs, Btr 1 (K-blokka)	2006	1293		17			1,0	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Romsdal vgs	B	B	Plasthall	2007	200		18			1,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Romsdal vgs	B	B	Garasje uisolert tre	2011	156		11			1,0	1	1	1	1	1	1	1			1		1	1				1	1
Spjelkavik vgs	A	A	Spjelkavik vgs	1978	5365	1	11	4	2	1,4	1	2	1	3	1	1	1	1	2	0	3	1	1	1	2	1	1	2
Stranda vgs	B	B	Stranda gymnas	1979	3850		4	10		1,7	1	2	2	1	2	2	2			2	2	2	2	2	1		2	1
Stranda vgs	B	B	Matfagbygget / Næringsfagbygget, se	1996	1410		12	2		1,1	1	1	1	1	1	1	1		2		1	1	1	2			1	1
Sunnadal vgs	B	B	Byggetrinn I- HI	1962	3617		15	1		1,1	1	2	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sunnadal vgs	B	B	Byggetrinn II- HK	1968	1147		14	2		1,1	1	2	1	2	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sunnadal vgs	B	B	Byggetrinn III- AF	1973	2437		14	2		1,1	1	2	1	2	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sunnadal vgs	B	B	Dobbelgarasje	1989	55		8			1,0	1	1	1	1	1	1							1					1
Sunnadal vgs	B	B	Materialhus/Verksted	1991	96		8			1,0	1	1	1	1	1	1	1						1					1
Sunnadal vgs	B	B	Transp. brakker 2 stk	1980	30		6			1,0	1	1	1	1	1	1												1
Sunnadal vgs	B	B	Praksishall	1994	374		12			1,0	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1				1	1
Surnadal vgs	B	B	Byggetrinn 1	1973	846	1	2	10	1	1,8	2	3	2	0	2	2	2	1			2	2	2	2			2	1
Surnadal vgs	B	B	Btr. 2 (inkl tilbygg 870m2 2005)	1984	3209	3	2	8	1	1,5	1	0	0	0	2	2	3	2			2	2	2	2	1		2	
Surnadal vgs	B	B	Tilbygg til btr.1	1991	746	4	3	7		1,2	1	0	0	0	2	2	2	2			0	2	2	2			1	1
Surnadal vgs	B	B	Verkstedbygg	1994	1169		3	10	2	1,9	2	3	2	3	2	1	2	2			2	2	2	2	2		1	1
Surnadal vgs	B	B	Garasjebygg	2012	120		8			1,0	1	1	1	1	1							1	1					1
Sykkylven vgs	B	B	Btr.1&2 Hovedbygg	1975	4420	2	3	4	5	1,9	1	0	0	2	2	2	2			3	1	3	3	1		3	3	3
Sykkylven vgs	B	B	Btr.3 - 2 kl.rom	1985	130	5	7			0,6	1	0	0	0	2	1	1				1	1	1	1			0	0
Sykkylven vgs	B	B	Btr.4a NV- fløy	1991	730	2	6	2	2	1,3	1	3	3	2	1	2	1				1	1		0			0	1
Sykkylven vgs	B	B	Btr.4b NØ- fløy	1991	537	2	8	2	1	1,2	1	0	0	1	3	1	1				2	1	2	1		1	1	1
Sykkylven vgs	B	B	Btr.5 - Nord	1995	1729		8	2	3	1,6	1	3	3	2	1	1	1				3	1	2	1		1	1	1
Sykkylven vgs	B	B	Btr-6	2000	294	2	7	1	1	1,1	1	0	0	2	1	1	1				1	1	3	1				

Skole	Bygg kategori	Bygningstype NS3457	Bygg	Bygge år	Areal m2	Antall TG0	Antall TG1	Antall TG2	Antall TG3	Nivå på bygg	Grunn, fundamenter og bæresystem	Vinduer, ytterdører	Utvendig kledning og overflate	Yttertak, takrenner, nedløp	Overflater (gulv, vegg, himling)	Fast inventar	Sanitær	Varme	Kjøling	Brannsikring	Luftbehandling / ventilasjon	Elkraft: generelle anlegg / fordeling	Elkraft: lys, elvarme, driftsteknikk	Generelle anlegg, svakstrømsanlegg	Heiser	Avfall	Utendørs VAR og elektriske anlegg	Drenasje, terreng- behandling
Tingvoll vgs	B	B	Btr.1 (Østfløy)	1952	1596		5	7	2	1,8	1	2	2	2	3	2	2	2			3	1	1	1			2	1
Tingvoll vgs	B	B	Btr.2 (Midtfløy)	1962	1172		9	3	1	1,4	1	1	1	3	1	1	2	2			2	1	1	1			1	1
Tingvoll vgs	B	B	Btr.3 (Nordfløy)	1961	570		11	3		1,2	1	1	1	1	1	1	2	2			2	1	1	1			1	1
Tingvoll vgs	B	B	Btr.4 (Vestfløy)	1964	1581	1	10	3		1,1	1	1	1	1	1	1	2	2			0	1	1	1			2	1
Tingvoll vgs	B	B	Leskur (Sydfløy)	1964	390	2	11	3		1,1	1	1	1	1	1	1	2	2			2	1	1	1	0	0	1	1
Tingvoll vgs	B	B	Versted	1999	160		10			1,0	1	1	1	1	1	1						1	1				1	1
Tingvoll vgs	B	B	Redskapshus	1995	25		6	1		1,1	1	1	1	2	1												1	1
Ulstein vgs	B	B	Byggetrinn 1	1977	3609		7	7		1,5	1	1	2	1	2	1	2	2				1	2		2	1	2	1
Ulstein vgs	B	B	Byggetrinn 2	2002	2272		8	9		1,5	1	1	1	1	2	2	1	2		1	2	1	2	2	2	2	2	1
Volda vgs	B	B	Gymnaset	1962	7346	7	8	2		0,7	1	0	0	1	0	0	1	1		1	0	1	0	1	0	1	2	2
Volda vgs	B	B	Vaktmesterbolig	1963	187		4	5	4	2,0	1	2	2	1	1	1	3			2	3	3	3				2	2
Volda vgs	B	B	Handelsskolen	1986	1560		7	9	1	1,6	1	1	1	1	1	1	2	2		1	3	2	2	2	2	2	2	2
Volda vgs	B	B	Musikkbinge 2 st. i tre	2011	30	6	7			0,5	0	0	0	1	0	0	1			0	1	0	1	1			1	1
Ørsta vgs	C	C	A-bygget (Administrasjon)	1955	2970		1	5	12	2,6	2	3	2	3	3	2	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3	2	3
Ørsta vgs	C	C	B-bygget Elektro/Bil-/Mek.(inkl. omb)	1955	2813		2	2	14	2,7	1	3	3	3	3	2	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3
Ørsta vgs	C	C	C-bygget Tømreravd.	1976	828		2	7	8	2,4	1	3	2	2	2	2	3	3	3	1	3	3	2	3		3	2	2
Ørsta vgs	B	B	D-bygget Husstelskolen	1975	1965		4	7	6	2,1	3	1	2	3	1	2	2	3	3	1	2	2	1	3		3	2	2
Ørsta vgs	B	B	Påbygg 1990 (HM)	1990	245		3	10	2	1,9	1	1	2	2	2	2		2	3	1	2	2	2	3		2	2	
Ørsta vgs	C	C	Garasje	2006	200			9	1	2,1	3	2	2	2	2	2					2	2					2	2
Ålesund vgs Volsdalsberg	C	C	Sydfløy	1970	2217		2	14	1	1,9	2	3	2	1	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	1
Ålesund vgs Volsdalsberg	C	C	Laboratoriefly	1970	2160		2	8	5	2,2	2	3	3	1	3		2	2		2	3	2	2	2		3	2	1
Ålesund vgs Volsdalsberg	B	B	Nordfløy inkl. tilbygg 1989	1970	4337		9	8		1,5	1	2	2	2	1	2	1	1		1	1	1	1	1	2	2	2	2
Ålesund vgs Volsdalsberg	B	B	Vestfløy	1978	497		12	2		1,1	1	1	2	1	1	1		1		1	1	1	1	1			1	2
Ålesund vgs Volsdalsberg	B	B	Idrettshall m/garderober	2014	572	14				0,0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0
Ålesund vgs Latinskolen	B	B	Gamlebygg	1907	5800	1	6	6	2		2	1	2	1	2		3			1	2	2	1	1	0	3	2	1
Sum					208937		408	787	579	301																		